

ID Samira: 78784
Numero: 1994-641-10
Legge: L.R. 20/1990
Piano di riferimento: 1993

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1994-641-10
INT	Intervento	Restauro di oggetti provenienti da corredi tombali
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1994/12/05
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1993
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Monterenzio
PVCN	Sede	Museo Civico Archeologico "L.Fantini"
PVCI	Indirizzo	Via del Museo, 2 - 40050 Monterenzio
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	


OGTD	Oggetto	fibula
OGTI	Numero inventario	36392
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	tipo Certosa
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 3, n. 1
MTC	Materia e tecnica	ferro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	chiodo/frammento
OGTI	Numero inventario	52051
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 19, n. 5
MTC	Materia e tecnica	ferro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	chiodo
OGTI	Numero inventario	52052
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 19, n. 6
MTC	Materia e tecnica	ferro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	fibula
OGTI	Numero inventario	52056
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	tipo Certosa
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 20, n. 1
MTC	Materia e tecnica	bronzo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	orecchino/frammento
OGTI	Numero inventario	52053
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 20, n. 5
MTC	Materia e tecnica	ferro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	anello
OGTI	Numero inventario	52054
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 20, n. 6
MTC	Materia e tecnica	bronzo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	fibula
OGTI	Numero inventario	52076
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 25, n. 1
MTC	Materia e tecnica	bronzo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	ago
OGTI	Numero inventario	52082
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 25, n. 7
MTC	Materia e tecnica	bronzo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	fibula a molla bilaterale
OGTI	Numero inventario	52077

OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 25, n. 2
MTC	Materia e tecnica	ferro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	coltello
OGTI	Numero inventario	57795
OGTR	Provenienza	necropoli di Monte Tamburino - tb. 29, n. 11
MTC	Materia e tecnica	ferro
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFG	Stato di conservazione	Si tratta in prevalenza di oggetti metallici e organici ricoperti generalmente da notevoli masse terrose e a volte da locali incrostazioni calcaree molto persistenti. Alcuni oggetti sono stati prelevati in zolla. la maggior parte del materiale in ferro si trova in uno stato di corrosione talmente avanzata da consentire solo una difficoltosa lettura della sua forma e soprattutto della sua superficie che é quasi sempre totalmente illegibile. Gli oggetti di bronzo fuso sono generalmente meglio conservati mentre i laminati hanno quasi sempre subito una deformazione. I reperti in bronzo sono complessivamente in buono stato di conservazione con formazione di una patina protettiva stabile, nonostante siano stati rilevati possibili problemi di corrosione attiva. Alcuni reperti sono fragili e talvolta frantumati con problemi di distacco della superficie.
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFG	Stato di conservazione	I reperti in ferro presentano problemi di leggibilità, fragilità e di instabilità, in particolare per quanto riguarda la spada e le cuspidi di lancia a causa della presenza di metallo sano e della struttura metallica stratificata. La spada comporta un problema supplementare a causa del suo inserimento nel fodero in fragile lamina di ferro mineralizzato.
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	1996/01

RESR	Relazione tecnica finale	MICROSCAVO: qualora l'oggetto sia stato prelevato in zolla sullo scavo sono utilizzati metodi esclusivamente meccanici (bastoncini, bisturi, sonde dentistiche) eventualmente con aiuto di solventi organici per ammorbidire la terra. PRECONSOLIDAMENTO: solo se strettamente necessario a prevenire la fratturazione degli oggetti si é proceduto al consolidamento tramite resine acriliche reversibili eventualmente con il supporto di velature di carta giapponese. PULITURA: é stata effettuata con mezzi meccanici (bastoncini, bisturi, microsabbiatrice con ossido di alluminio, micromotore con spazzole e fresine); talora sono stati utilizzati solventi organici per ammorbidire le incrostazioni terrose. RICOMPOSIZIONE E INCOLLAGGIO l'incollaggio é stato effettuato a seconda dei casi tramite resine epossidiche o colla cianoacrilica. INTEGRAZIONE solamente per colmare le lacune che compromettano la stabilità oppure nel caso che sia necessarria per l'estetica dell'oggetto. Sono usate resine epossidiche caricate con pigmenti appositi e opacizzati con terre naturali. CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE tramite resina acrilica reversibile a diverse concentrazioni applicate tramite bagni successivi se possibile a pennello. IMBALLAGGIO con materiali inerti entro contenitori resi ermetici e condizionati con gel di silice. Ogni oggetto é stato corredato da una scheda computerizzata che riporta tutte le operazioni di restauro.
RES	**RESTAURO**	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	1995/12
RESR	Relazione tecnica finale	Reperti in ferro PULITURA meccanica: micorsabbiatura e microfresatura con l'ausilio del microscopio binoculare - eventuale stabilizzazione dei processi corrosivi da verificare in fase di intervento CONSOLIDAMENTO e protezione INTEGRAZIONE delle lacune strutturali condizionamento adatto alla conservazione Reperti in bronzo PULITURA meccanica con l'ausilio del microscopio binoculare eventuale stabilizzazione dei processi corrosivi tramite lavaggio e/o INTEGRAZIONE e protezione delle lacune strutturali condizionamento adatto alla conservazione Per ogni reperto le metodologie di intervento ed i materiali utilizzati sono riportati in modo dettagliato sulla scheda di restauro corredata dalla documentazione grafica, fotografica, radiografica e analitica.
DO	**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**	
FTA	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	kyathos a rocchetto in bronzo, puntale massiccio in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	chiodo in ferro in tre frammenti prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula di ferro tipo Certosa prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in bronzo tipo Certosa, orecchino di ferro, anello aperto prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in bronzo con ago e fibula di ferro a molla bilaterale


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello in ferro con manico in legno prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	puntale di giavellotto in ferro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro con sommmità a S prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di anellino in ferro prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	conocchia in osso e fibula in ferro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di fibula in ferro prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide di lancia in ferro prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	capocchia d'osso della rocca, cimasa di candelabro in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di catenella in bronzo prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di coltello in ferro, frammenti di lamina in ferro, frammento di braccialetto in ferro ad anello aperto prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAF	Formato

b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	chiodo in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAF	Formato

b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di laminetta in bronzo e cuspide di lancia in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide di lancia in ferro prima del restauro



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	conocchia in osso in frammenti prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	laminetta di bronzo e cimasa di candelabro in ferro prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	grumo di bronzo, fibula di ferro, puntale di lancia in ferro, puntale di lancia in ferro prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello-rasoio in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	conocchia d'osso a segmenti lavorati a denti di lupo prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	lama di coltello in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	puntale massiccio in ferro prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa in ferro, coltello in ferro, strigile in bronzo prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro, frammento di ferro prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide di giavellotto in ferro, puntale di giavellotto in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in bronzo, fibula in bronzo con frammenti di catenella e perla ambra, fibula bronzo con catenella e ago di un'altra fibula, fibula bronzo con anello e frammento di catenella, frammento di catenella, perle in ambra prima restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di fibula in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro, anelli di cinturone in ferro, puntale di pilum in ferro, cuspide di pilum in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fodero in ferro, lama di spada in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in ferro, coltello in ferro in frammenti, fibula in ferro in frammenti prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	conocchia in osso,due fusaiole, imboccatura di vaso a gabbia in bronzo prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro, coltello in ferro, cuspide di pilum in ferro i due frammenti, tallone di lancia in ferro, puntale di giavellotto in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro,kyathos,coltello,cuspide di pilum,cuspide di lancia,tallone di lancia,anello,anello,puntale di giavellotto dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	perle in ambra e frammento di catenella, fibule in bronzo prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide lancia in ferro, puntale conico di lancia in ferro, laminetta di bronzo prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro, fr di dischetto di ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	anello digitale di bronzo prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello in ferro in frammenti prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	anellino di bronzo prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide di lancia in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula e ago di fibula in bronzo prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammento di anello di ferro del fodero, frammento di ferro, frammento di bronzo prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cuspide di lancia in ferro, tallone di lancia in ferro, fibula in ferro tipo Certosa, frammenti di lamina in ferro prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	collana di perle in ambra, due fibule in ferro, laminetta in bronzo prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	spada di ferro in zolla prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	spada di ferro in zolla prima del restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	spada di ferro in zolla prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	giavellotto,coltello in ferro, laminetta in bronzo, puntale di giavellotto in ferro, appendice di puntale con fettuccia a molla in ferro, anello in ferro, imboccatura di vaso a gabbia dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	spada di ferro in zolla prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fibula in ferro in frammenti prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello-rasoio in ferro e strigile in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	frammenti di laminetta in bronzo, dischetto a cappello in osso, anello digitale in argento, due vaghi di pasta vitrea prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro in tre frammenti, cusipide di lancia in ferro prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta di kouros in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta femminile in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta di Marte bronzo e argento prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta femminile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta femminile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta di discobolo in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n



FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta di guerriero in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta femminile in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	2 pendaglietti a occhialino in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	statuetta maschile in bronzo prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello con manico rivettato in ferro prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	patera in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	coltello in ferro e tracce di legno e bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cimasa di candelabro in ferro prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	kyathos in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	strigile bronzo e ferro con rivetto prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	bocca di porta-unguenti o vaso a gabbia in bronzo prima e dopo il restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	punta di lancia prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	2 frammenti non identificati in bronzo e ferro prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	b/n


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	punta di lancia in ferro prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	punta di lancia in ferro prima e dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	spada con fodero in ferro prima e dopo il restauro


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	elementi pertinenti alla spada

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	b/n

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia chiodi in ferro prima e dopo il restauro