CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2000-224-2
INT	Intervento	Restauro di maschere
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2000/12/18
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2000
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RE

PVCC	Comune	Castelnovo di sotto
PVCN	Sede	Museo della Maschera del Carnevale - Centro di documentazione e ricerca
PVCI	Indirizzo	Piazza IV Novembre, 1 (c/o Palazzo Rocca) 42024-Castelnovo di Sotto (RE)
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stampo
OGTI	Numero inventario	39, 40, 41
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000002
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000003
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000004
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stampo
OGTI	Numero inventario	42, 42a
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000006
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000005
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stampo
OGTI	Numero inventario	38, 42b, 43, 44, 45, 46, 47

OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000001
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000007
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000008
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000009
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000019
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000029
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stampo
OGTI	Numero inventario	49a, 51, 52;50, 53a,b,c;54, 54a
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000069
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000199
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000299
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000089
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000499

OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000699
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stampo
OGTI	Numero inventario	49,51a; 50a, 53;55
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000059
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000079
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000099
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000399
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000799
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	strumenti da lavoro
OGTI	Numero inventario	56, 57, 58, 59
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000999
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000899
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00000999

OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00001999
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00002999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	strumenti
OGTI	Numero inventario	60, 61
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00003999
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00004999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	395, 396
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	19999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X25
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca antica con espressione ilare
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00019999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	138
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di vecchio con rughe
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00399999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X21, 43
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovinetto con lineamenti classicheggianti
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00006999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X21, 43
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovinetto con lineamenti classicheggianti
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00049999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera

OGTI	Numero inventario	120
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di bambino
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00299999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	385
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con naso aquilino
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	09999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X20, 408
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con naso aquilino
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00005999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	382
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca di negro
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri

OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	08999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	437, 44
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovane
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	39999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	324
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con baffi spioventi "cinese"
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	03999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	341, 246
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca, espressioni zigomi prominenti
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	05999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	325
OGTS	Soggetto/ Titolo	diavoletto con corna
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	04999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	42
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovane uomo
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00079999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	160
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di uomo
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	246, 146
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X23, 49
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di bambino
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00008999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	234
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con zigomi sporgenti
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00999999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	39, 393
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00069999

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	294

OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	02999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	76
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovane donna
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00099999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	207
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con viso prominente
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00799999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X24
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di anziano con barba e favoriti
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00009999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	516, 376
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca di uomo
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	49999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	233
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca di uomo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	147
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura di nobile con monocolo
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00499999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	X26
OGTS	Soggetto/ Titolo	marionetta variante di X22
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00029999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera

OGTI	Numero inventario	16
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di uomo con lineamenti giapponesi
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	06999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	17
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00059999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	19
OGTS	Soggetto/ Titolo	moretta giovane dama del '700 con battuta veneziana-orlato
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	37
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con naso bifido
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00699999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	12

OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca con nasone
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	07999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	23
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di giovane
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00089999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	9
OGTS	Soggetto/ Titolo	caricatura grottesca antica-orlato
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	8
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di ragazza
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	00199999
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	27
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di uomo gioviale di campagna
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	29999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTI	Numero inventario	30
OGTS	Soggetto/ Titolo	viso di bambino
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	59999999
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	maschera
OGTR	Provenienza	Fabbrica Guatteri
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	10000015
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000010
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000005
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000030
OGO	Relazioni OA	

OGOA	collegamento OA	MH000027
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000013
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000023
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000024
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000031
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000028
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000012
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000026
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000025
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000051
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000032
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000046
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000021
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000035
OGO	Relazioni OA	

OGOA	collegamento OA	MH000044
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000017
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000019
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000008
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000003
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000033
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000018
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000023
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000016
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000035
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000036
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000045
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000004
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000043
OGO	Relazioni OA	

OGOA	collegamento OA	MH000015
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000022
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000070
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000006
OGO	Relazioni OA	
OGOA	collegamento OA	MH000014
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFB	Notizie storico-critiche	Si tratta di 26 stampi e controstampi e di alcuni strumenti in metallo, conservati presso il Comune di Castelnovo di Sotto (RE).
AOFG	Stato di conservazione	Lo stato di conservazione è mediamente buono. La superficie é ricoperta di polvere, a tratti piuttosto addensata (prevalentemente nei sottosquadri). In alcuni punti si notano tracce di prodotti di corrosione del rame, sulla superficie. In un caso è presente un'ampia crepa.Le parti in ferro sono mal conservate: generalmente si presentano corrose, e in alcuni tratti la superficie è lacunosa.
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2001/03/28
RESR	Relazione tecnica finale	PULITURA eseguita meccanicamente, per rimuovere le incrostazioni presenti con bisturi per le parti più spesse, spatole di legno e plastica per le parti vicine alla superficie del piombo. Rimozione residui con solventi: ragia minerale per la cera, alcool, acetone. Spazzolatura della superficie al micromotore, con spazzole rotanti e pennelli di plastica. TRATTAMENTI FINALI Sgrassaggio finale con acetone e strato molto sottile di cera microcristallina in ragia minerale, come protezione superficiale.
RES	RESTAURO	

RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2002/05/30
RESR	Relazione tecnica finale	PULITURA a secco per la rimozione dello sporco superficiale mediante spugne WISI-IAB e gomma pane. Per la presenza di sporco più radicato spazzolatura con penna refil, portante un fascio di fibre di vetro (intercambiabili) (diam. di 2mm) ed eventuale uso di bisturi nelle aree più resistenti. CONSOLIDAMENTO modelli sformati mediante ricollocazione in stampi (già restaurati) in modo da permettere alla maschera di riprendere le forme originali. Le parti in tela degradate sono state ricoese tramite leggeri collanti naturali di origine organica (affini e compatibili alle colle originali). Ove è stato necessario un consolidamento ulteriore, il rinforzo è stato realizzato usando la stessa tela utilizzata per la fabbricazione delle maschere Guatteri. TRATTAMENTI FINALI Per evitare lo schiacciamento dovuto al proprio stesso peso o alla stivazione, le maschere saranno conservate (o esposte) ognuna sopra una matrice fatta stampare appositamente in materiale asettico e trasparente (plexiglass).

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	maschera dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	digitale
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Selezione di maschere e stampi esposti in occasione della mostra Cantieri Culturali presentata al Salone del Restauro di Ferrara- Edizione 2005

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in piombo a metà pulitura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in piombo e lega di rame prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in piombo e lega di rame dopo l'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in lega di rame con costolature esterne a metà pulitura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in lega di rame con costolature esterne dopo l'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Controstampo a maschera intera per domino in lega di zinco con maniglia in ferro prima dell'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Controstampo a maschera intera per domino dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Retro del controstampo a maschera intera per domino

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo a maschera intera per domino in lega di rame con maniglie in ferro prima dell'intervento: si nota la corrosione del ferro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Retro dello stampo dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo a maschera intera per domino dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo e controstampo prima dell'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo e controstampo dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Retro prima dell'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Retro dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Controstampo a mezza mascherina per beuta in lega di rame con maniglie in ferro prima dell'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Retro del controstampo dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Controstampo a mezza mascherina per beuta dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in lega di rame per mascherina piccola prima dell'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stampo in lega di rame per mascherina piccola dopo l'intervento
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Pressa da lavoro prima dell'intervento di restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Pressa da lavoro dopo l'intervento di restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Particolare delle incrostazioni prima dell'intervento di restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAF	Formato	negativo

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Particolare delle incrostazioni dopo l'intervento di restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: caricatura grottesca con naso tondeggiante ricurvo prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: caricatura grottesca con naso tondeggiante ricurvo prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso dopo l'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: viso di bambino, espressione bonaria, prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso dopo l'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: diavoletto con corna prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: diavoletto con corna prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: diavoletto con corna dopo l'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Maschera in gesso: caricatura grottesca, espressione gaia, prima dell'intervento

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Viso di Anziano con barba e favoriti in gesso prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	"Moretta", giovane dama del '700 con battuta veneziana-orlato in gesso, prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Caricatura grottesca con naso bifido in gesso, prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

AN	ANNOTAZIONI	
LNK	Link esterno	Il Salone dell'arte del Restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali | http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/attivita/04conserv/approf/beni_culturali/approf/salone/edizioni/12.htm