



ID Samira: 163399
 Numero: 1999-167
 Legge: L.R. 20/1990
 Piano di riferimento: 1999

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1999-167	
INT	Intervento	Recupero di un lancione tradizionale della marineria romagnola	
AM		RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI		
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI		
AMRL	Legge	L.R. 20/1990	
AMRP	Piano di riferimento	1999	
LC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RN	
PVCC	Comune	Riccione	
PVCN	Sede	porto canale	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Oggetto	imbarcazione	

OGTT	Tipologia oggetto	lancione
OGTS	Soggetto/ Titolo	Saviolina
OGTR	Provenienza	marineria romagnola

ADT	Datazione	1928-2000
-----	-----------	-----------

RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
----	------------------------	--

RES	RESTAURO	
-----	----------	--

RESR	Relazione tecnica finale	<p>SMONTAGGIO alberi, pennoni, tutta l'attrezzatura e il motore, l'asse, l'elica e gli accessori trasferimento in cantiere con l'ausilio di un carrello da trasporto e del nostro trattore coperta e bagli realizzazione di telai in legno di abete che, abbracciando il fasciame esterno, avrebbero evitato il disfacimento della barca durante lo smontaggio dei vecchi pezzi. smontaggio della coperta e dei boccaporti; recupero dei bagli in condizioni migliori; gli "zappoli", i dormienti e i sottodormienti (tavole che sostengono i bagli); smontaggio delle serrette e del fasciame interno facilitato del fatto che la chiodagione risultava quasi completamente mangiata dalla ruggine La situazione è risultata migliore da metà barca verso poppa, dove i longaroni e le parti di ordinate presenti sotto la linea di galleggiamento risultavano in buone condizioni.</p> <p>CONSOLIDAMENTO rifacimento e sostituzione di parti o intere ordinate, serrette, dormienti e sottodormienti. smontaggio delle chiavette di acciaio che serravano tra loro le ordinate con i longaroni di supporto del motore e la chiglia, controllandole e adattandole una a una e rimontandole poi al loro posto. montaggio di bagli, trincarino, "zappoli" e tavole del ponte di coperta. sostituzione di tutto il fasciame sostituzione del fasciame piegando a vapore le tavole vicine alla prua e alla poppa. levigatura calafataggio integrale dell'imbarcazione, verniciatura e sistemazione degli alberi e dei pennoni. realizzazione del fondo dello scafo in quercia, il larice dal ginocchio alla cinta (più adatto per la zona di bagnasciuga rispetto alla quercia). campionamento dei pezzi smontati per conservare i pezzi più significativi e meglio conservati di ciascuna parte del vecchio scafo.</p>
------	--------------------------	--

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
----	----------------------------------	--

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA

VDCO Tipo VHS

VDCL Link

[La Saviolina, già Nino Bixio 1928-2000: storia e recupero di un lancione tradizionale della marineria romagnola](http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000016356)
<http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000016356>

BIL Citazione completa

2000 La Saviolina già Nino Bixio 1928-2000. Storia e recupero di un lancione tradizionale della marineria romagnola, a cura di S. Medas supplemento della rivista IBC realizzato in occasione del VIII Salone del restauro Restauro 99

AN ANNOTAZIONI

LNK Link esterno

[E il navigar m'è dolce ...](http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/conservazione-e-restauro/beni-culturali/salone-del-restauro/7a-edizione-24-27-marzo-2000/mostra) <http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/conservazione-e-restauro/beni-culturali/salone-del-restauro/7a-edizione-24-27-marzo-2000/mostra>