



ID Samira: 26984
 Tipo scheda: M
 ID Contenitore: T-499
 Comune: Pontenure
 Denominazione: Teatro di Villa Raggio
 Catalogo: Teatri storici
 Tipologia contenitore: teatro

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Catalogo	Teatri storici
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	PC
PVCC	Comune	Pontenure
PVCI	Indirizzo	Parco di Villa Raggio
PVCN	Denominazione	Teatro di Villa Raggio
PVCA	Complesso architettonico di appartenenza	Villa Raggio
SP	DATI SPECIFICI	
SPC	DATI SPECIFICI	
DT	DATI TECNICI	
DTT	DATI TECNICI	
DTTT	Tipologia della pianta della sala teatrale	teatro serra in villa
DTTU	Uso attuale	visite guidate, incontri
DTE	ELEMENTI CARATTERIZZANTI	
DTEC	Elementi caratterizzanti	decori pittorici, struttura metallica

DE	DESCRIZIONE
DES	DESCRIZIONE

DESA

Descrizione approfondita

Questa villa, denominata in origine "Villa Fortunata", fu fatta edificare da Armando Raggio, appartenente alla buona borghesia ligure, tra il 1882 e il 1885, su progetto del genovese Luigi Rovelli. È circondata da un vasto parco (circa 42.000 metri quadrati) caratterizzato dalla grande ricchezza di particolari essenze vegetali (750 circa), che ne fanno un bell'esempio di quello che viene definito "giardino d'importazione" di tipo mediterraneo. In questo parco sorge il teatrino che costituisce un raro e curioso esempio del suo genere: esso in pratica collega tra loro due ali di serre la cui struttura in cemento, ghisa e vetro è del tutto simile a quella dei grandi vivai diffusi in Europa nella seconda metà dell'Ottocento. Giovanna Pesci in Liberty in Emilia fa notare che il teatro, di piccole proporzioni, era perfettamente rispondente alle esigenze private di una famiglia borghese illuminata, "che replicava usanze aristocratiche nell'offrire agli ospiti e a sé stessa la conoscenza insieme al divertimento". Il teatrino è costituito da un palcoscenico in muratura, il cui arcoscenico conserva tracce di decorazioni floreali, e da una cavea caratterizzata da una struttura vetrata e da una volta a botte in legno e ferro sorretta da dieci colonnine in ghisa. Una modanatura curvilinea separa le due aree di copertura: in ferro la platea, in tegole il palcoscenico, suggerendo col suo andamento curvilineo il periodo di edificazione che va collocato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Senza dubbio questa struttura che, teniamo a sottolineare, risulta assai rara e particolare, versa ancora in uno stato di conservazione piuttosto precario, benché una serie di interventi importanti ne abbiano scongiurato la perdita. Alla fine degli anni Ottanta il Comune di Pontenure ha acquistato la villa e il parco e quest'ultimo è stato ripristinato e reso fruibile tanto che, nella buona stagione, vi si svolgono varie iniziative sia sportive (per esempio gare di tiro con l'arco) sia musicali e teatrali. L'architetto Otello Mazzei ha redatto un progetto per il restauro della villa e del teatrino in parte attuato. Nella villa restaurata è stata trasferita la Biblioteca Civica mentre la serra e il relativo teatrino sono stati parzialmente restaurati con il ripristino delle vetrate e delle coperture. (Lidia Bortolotti)

DS	DATI STORICI	
DSD	CRONOLOGIA	
DSDS	Secolo	XX (1900-1999)
DSDF	Frazione di secolo	prima parte
SE	SERVIZI	

SER SERVIZI

SERN	Numeri di telefono	0523 511504/338 9961027
SERW	Sito web	https://visitpiacenza.it/arte-e-cultura/teatro-serra-di-parco-raggio/
SERF	Social network	https://www.facebook.com/Visite-guidate-Villa-Raggio-1097007066983333/
SERE	Indirizzo email	biblioteca.pontenure@sintranet.it

DO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare della copertura dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare dell'esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare dell'esterno dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, la sala teatrale dopo il parziale restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file




DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, la sala teatrale dopo il parziale restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, la copertura della sala teatrale dopo il restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare decorativo nella sala teatrale da restaurare (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare decorativo nella sala teatrale da restaurare (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare decorativo nella sala teatrale da restaurare (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare nella sala teatrale da restaurare (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare nella sala teatrale da restaurare (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, interno della serra dopo il parziale restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, interno della serra dopo il parziale restauro (foto Andrea Scardova, IBC) 2009

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno prima del restauro (foto Riccardo Vlahov, IBC) 1980, 30218036

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno prima del restauro (foto Riccardo Vlahov, IBC) 1980, 30218035

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare dell'interno prima del restauro (foto Riccardo Vlahov, IBC) 1980, 30218034

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, particolare dell'interno prima del restauro (foto Riccardo Vlahov, IBC) 1980, 30218037

DOF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOFO Documentazione fotografica/ nome file



DOFD Didascalia

Pontenure, Teatro di Villa Raggio, esterno prima del restauro (foto Riccardo Vlahov, IBC) 1980, 30088090

BIL Citazione completa

Teatri storici storici in Emilia-Romagna, a cura di S. M. Bondoni, Bologna 1982, p. 175; Liberty in Emilia, Modena 1988, p. 288; A. M. Matteucci, C. E. Manfredi, A. Coccioli Mastroviti, Ville piacentine, Piacenza 1991, p. 246-249; G. Glorioso, La serra di Villa Raggio: degrado, conservazione e ipotesi di riuso, in: "INARCOS", L, 1 (1995), p. 26-28; P. Jacopini, La storia di Villa Raggio, in: "INARCOS", L, 1 (1995), p. 5-8; F. Silva, La serra di Villa Raggio: tecnologia ed architettura, in: "INARCOS", L, 1 (1995), p. 23-25; Le stagioni del teatro. Le sedi storiche dello spettacolo in

Emilia-Romagna, a cura di L. Bortolotti, Bologna 1995, p. 218-219.

SI SITI COLLEGATI

SIS

Link esterno

<https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it/it/luogo/teatro-di-villa-raggio/>