



Identificativo Samira: 331903  
 Numero catalogo generale: ML000046  
 Denominazione: Mulino delle Vene  
 Comune: Carpineti

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000046
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino delle Vene
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Carpineti
LCL	Località	Onfiano
LCI	Indirizzo	Via Mulini Valle del Tesinaro
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°32'16.8

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°28'21.5

CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Dalla documentazione acquisita risulta che il mulino facesse parte di un complesso rurale in cui erano presenti ulteriori due opifici: il Mulino delle Vene di Mezzo, oggi scomparso, e il Mulino delle Vene di Sotto (Fonte: IBC, Inseidamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109). La struttura oggi visibile è stata oggetto di recenti interventi di ristrutturazione. Quest'ultima conserva tuttavia parte della sua morfologia originaria.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla sinistra orografica del torrente Tresinaro (dal quale prelevava le acque per il funzionamento delle macine), entro una conca valliva scavata dall'azione erosiva di tale torrente. L'area è inoltre delimitata a oriente e occidente da un articolato sistema di alture marcate da vegetazione ad alto fusto che si estende dalla sommità ai versanti di quest'ultime con differenti gradi di densità.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino, di cui è esistente la struttura edilizia, faceva parte di un'area all'interno della quale erano compresi tre mulini. Quello più a monte, a ruota verticale, è oggi scomparso. Quello subito successivo, sviluppato su un solo piano, è stato recentemente ristrutturato mantenendo però parti della sua struttura originaria. In particolare si conserva il robusto portico che anticipava l'ingresso al mulino (lato SO) e consentiva una sosta riparata per le bestie da soma e i fruitori della struttura. Sul retro (NE) è stata successivamente aggiunta una struttura che ha oggi destinazione abitativa. La completa intonacatura non consente di verificare i rapporti tra le due strutture.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMD	Descrizione	Si conserva unicamente una macina di sotto, pertinente all'impianto molitorio.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso

USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino figura indicato in una carta topografica del 1778 e in seguito risulta censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888 con tre impianti: il mulino Vene superiore, di mezzo ed inferiore tutti di proprietà della famiglia Grasselli. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel 1988 l'impianto risultava aver già cessato la sua attività. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività