



Identificativo Samira: 335985
 Numero catalogo generale: ML000077
 Denominazione: Mulino di Gnana
 Comune: Castelnovo ne' Monti

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000077
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Gnana
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Castelnovo ne' Monti
LCI	Indirizzo	Via Gnana, 4
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°27'18.5
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°25'56.4
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino ha subito interventi di ristrutturazione che hanno comportato la sua trasformazione in abitazione. Sono presenti ulteriori edifici rurali che hanno subito i medesimi interventi. Tali edifici possono essere ascrivibili all'aggregato rurale, segnalato ancora oggi in cartografia con la denominazione "Gnana", di cui faceva parte anche l'antico opificio.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino si trovava sulla sinistra orografica del rio Spirola da cui prelevava le acque per la sua attivazione. La struttura sorge in un'area di fondovalle inglobata entro un sistema di alture che marca il paesaggio a occidente e meridione. Tali alture sono inoltre interessate dalla presenza di fitta vegetazione ad alto fusto. La medesima interessa anche la zona circostante l'edificio, nell'area prativa.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino è stato trasformato in una moderna abitazione, con l'asportazione dei meccanismi molitori e idraulici. Sono state però conservate, nello stato originario, le stanze all'interno delle quali erano poste le macine. Da quanto si è potuto apprendere dal proprietario, erede dei mugnai, le tre stanze, poste a quote differenti tra di loro, ospitavano ognuna una mola. Di una è ancora presente il bancone che la sorreggeva. L'impianto rurale termina ancora oggi in un grande volume che fungeva da stalla/fienile con la presenza, al piano superiore, di gelosie per l'aerazione dei prodotti cerealicoli. La presenza di oggetti privati all'interno degli ambienti che ospitavano le macine e nei limiti esterni della proprietà, non ha consentito l'acquisizione di immagini più dettagliate degli interni e degli esterni della struttura. Le notizie fornite dal proprietario sono state comunque sufficienti a individuare gli spazi originari e a definire la presenza di un impianto molitorio a due salti.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Sia gli impianti idraulici che quelli molitori sono stati dismessi per la realizzazione della moderna abitazione. È ancora possibile verificare la presenza di un mulino a due salti, che sfruttava la pendenza realizzata attraverso la costruzione di tre sale delle macine, poste a quote differenti e digradanti verso il rio Spirola.
US USO E FRUIZIONE		

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino figura già esistente agli inizi del XIX sec. ed è censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Nel 1954 è stata installata una turbina. Ad oggi l'impianto originario è stato dismesso e l'edificio ridotto ad abitazione come segnalato nel censimento del 1988. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 214.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività