



Identificativo Samira: 336019
 Numero catalogo generale: ML000111
 Denominazione: Mulino dell'Oca
 Comune: Toano

| CD | IDENTIFICAZIONE | |
|------|---|-------------------------------------|
| TSK | Tipo scheda | AR |
| NCT | CODICE UNIVOCO ICCD | |
| NCTN | Numero catalogo generale | ML000111 |
| OG | DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE | |
| OGT | Definizione tipologica | mulino ad acqua a ruota orizzontale |
| OGD | DENOMINAZIONE | |
| OGDN | Denominazione | Mulino dell'Oca |
| LC | LOCALIZZAZIONE | |
| LCA | LOCALIZZAZIONE | |
| LCAP | Provincia | RE |
| LCAC | Comune | Toano |
| LCI | Indirizzo | Via Mulino dell'Oca, 3 |
| GE | GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEC | COORDINATE | |
| GECX | Coordinata x (longitudine Est) | 10°32'08.7 |
| GECY | Coordinata y (latitudine Nord) | 44°24'54.5 |
| CA | CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO | |

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| CAB | Contesto paesaggistico (sintesi) | collina |
| CAH | RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | |
| CAHR | Relazione con il fondo di pertinenza | Il mulino faceva parte del complesso "Fattoria dell'Oca", come noto da informazioni desumibili da bibliografia. La struttura è stata adibita ad abitazione e conserva le sue caratteristiche originarie. Si rileva la presenza di ulteriori edifici rurali legati all'antico opificio, come già osservato durante il censimento condotto negli anni Ottanta del Novecento, circondati da parti pavimentate in pietra e aree prative (vedi fonte). Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 306 |
| CAHS | Relazioni funzionali e visive | Il mulino è situato nei pressi del fiume Secchia, da cui prelevava le acque per la sua attivazione. Il paesaggio è marcato dalla presenza di distese prative. L'area è localizzata entro un sistema di alture che delimita il paesaggio a settentrione oltre l'area di fondovalle, scavata dall'azione erosiva del limitrofo corso d'acqua. |
| DA | ANALISI DELL'ARCHITETTURA | |
| DES | Descrizione dello spazio | Il mulino era ospitato all'interno di un edificio che si dispone su una pianta rettangolare, e si articola su due livelli. Presenta un'ordinata disposizione delle luci che si distribuiscono sulla medesima direttrice orizzontale e sono tutte decorate da una cornice in pietra. Su uno dei lati brevi è presente una piccola tettoia, la quale anticipa un accesso che immette direttamente al piano superiore, originariamente adibito ad abitazione del mugnaio. In quello inferiore, accessibile da un secondo ingresso, erano invece ospitati i meccanismi molitori che, dismessi, sono stati posti a decorazione del giardino della proprietà. |
| ASM | ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI | |
| ASMS | Struttura impianto molitorio | macina di sopra |
| ASMS | Struttura impianto molitorio | macina di sotto |
| ASMS | Struttura impianto molitorio | albero idraulico |
| ASMD | Descrizione | Sia gli impianti idraulici, sia quelli molitori sono attualmente stati dismessi. Alcune parti di entrambi si trovano oggi posti a decorazione del giardino della proprietà. In particolare è stato possibile osservare la presenza di tre macine e della parte terminale di un albero, con i fori rettangolari per gli incassi dei catini. Si tratta |

probabilmente degli stessi elementi già rilevati nel precedente censimento risalente agli anni Ottanta del Novecento (Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 306).

| | | |
|-----|----------------------------------|------------------------|
| US | USO E FRUIZIONE | |
| USS | Situazione del bene | in uso |
| USA | Uso attuale | abitazione |
| USF | Fruizione | non aperto al pubblico |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTN | NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA | |

| | | |
|------|--------------------------|--|
| DTNN | Notizia/fase (dettaglio) | Il mulino faceva parte, secondo la bibliografia, del complesso rurale "Fattoria dell'Oca" ed è possibile risalga al XVI sec. Inizialmente in proprietà dei f.lli Gualandri di Valetra poi dei Capedri, risulta aver cessato la sua negli anni Sessanta del Novecento. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 306. |
|------|--------------------------|--|

| | | |
|------|----------------------------|-----|
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XVI |

| | | |
|-----|----------------------|-------------------|
| TU | CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDG | Condizione giuridica | proprietà privata |

| | | |
|-----|----------------|--|
| DO | DOCUMENTAZIONE | |
| DCM | DOCUMENTO | |

| | |
|------|--------------------|
| DCMK | Nome file immagine |
|------|--------------------|



| | | |
|-----|-----------|--|
| DCM | DOCUMENTO | |
|-----|-----------|--|

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



| | | |
|------|--|---|
| CM | CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI | |
| CMA | Anno di redazione | 2024 |
| CMR | RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN | Nome | Cavallero, Fabio Giorgio |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Cardinali Daniela |
| RSRU | Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Bolelli Lorenza |
| RSRU | Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |