



Identificativo Samira: 336021
 Numero catalogo generale: ML000113
 Denominazione: Mulino Andrello Superiore Mulino Andrello
 Superiore Mulino Castellaccio D'Andrella
 Comune: Ventasso

CD		IDENTIFICAZIONE
TSK	Tipo scheda	AR
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD
NCTN	Numero catalogo generale	ML000113
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino Andrello Superiore
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino Andrello Superiore
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino Castellaccio D'Andrella
LC		LOCALIZZAZIONE
LCA		LOCALIZZAZIONE
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Ventasso
LCL	Località	Pieve S. Vincenzo
LCI	Indirizzo	Via Lugolo, 21

GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°13'28.0"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°23'17.6"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino risulta situato nei pressi del Rio Andrella, in un'area boschiva particolarmente isolata e difficile da raggiungere. Data la sua peculiare ubicazione, si ritiene possibile che i limiti del fondo agricolo originario su cui la struttura insiste non siano stati intaccati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino risulta situato in località Pieve San Vincenzo (RE), ed è raggiungibile percorrendo strada locale e successivamente un sentiero boscoso. In particolare, il mulino sorge su di un appezzamento posto alla confluenza dei rii Andrella e Storlo; la struttura risulta, inoltre, situata lontana da centri abitati ed è circondata da distese boschive che la rendono particolarmente difficile da raggiungere.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Non è possibile individuare la struttura che in origine ospitava l'antico mulino. Tale locale a vano unico riferibile al Settecento (come segnalato da bibliografia precedente; Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 295) risultava costruito interamente in pietra locale. A questo corpo originario, sono state in seguito addossate strutture di fattura più recente a creazione del complesso rurale oggi visibile. Non è stato possibile accedere all'interno dell'edificio per la verifica autoptica di quanto possibile apprendere dal censimento precedente.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Dal recente sopralluogo è stato possibile appurare la dismissione sia degli impianti idraulici che di quelli molitori.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Viene documentato che il mulino e la prima ruota furono costruiti da Adani Paolo nel 1893-94. Viene, inoltre, riportata la notizia della cessazione dell'attività dell'opificio risalente al 1980-83. Fonte: IBC - Insegiamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 295.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Viene documentata la cessazione dell'attività dell'opificio risalente al 1980-83. Fonte: IBC - Insegiamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 295.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XXI
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività