



Identificativo Samira: 337525  
 Numero catalogo generale: ML000130  
 Denominazione: Mulino Bizzarra  
 Comune: Vetto

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000130
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Bizzarra
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Vetto
LCL	Località	Groppo
LCI	Indirizzo	Via Corte, 3
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°21'13"

GECY      Coordinata y (latitudine Nord)      44°26'52"

**CA      CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO**

CAB      Contesto paesaggistico (sintesi)      collina

**CAH      RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO**

CAHR      Relazione con il fondo di pertinenza

Gli interventi di ristrutturazione hanno ampiamente trasformato la morfologia originaria della struttura. Gli edifici moderni sembrano tuttavia ricalcare l'originaria composizione, che prevedeva la presenza di un fienile/stalla (anch'esso oggetto di recenti interventi di ristrutturazione come testimoniato dalle murature in conglomerato cementizio), individuabile nella struttura posta immediatamente a N della costruzione che oggi sostituisce l'opificio. Se ne ricava la presenza di un originario complesso rurale a corpi separati, in area prativa.

CAHS      Relazioni funzionali e visive

Il mulino sorge alla sinistra del torrente Atticola da cui prelevava le acque per il funzionamento delle macine. L'area entro la quale insiste la struttura è caratterizzata dalla presenza di distese prative intervallate da vegetazione ad alto fusto e campi coltivabili.

**DA      ANALISI DELL'ARCHITETTURA**

DES      Descrizione dello spazio

Con il censimento del 1984 (vedi cronologia) era stato possibile individuare le strutture sia dell'impianto idraulico, sia di quello molitorio. Attualmente, si osserva la presenza di un impianto rurale con edifici in pietra locale disposti su diverse quote. Tali edifici risultano essere stati oggetto di modifiche, ampliamenti e superfetazioni che hanno pesantemente compromesso la possibilità di una lettura unitaria della morfologia originaria. Non è stato inoltre possibile osservare elementi attribuibili né all'impianto molitorio né a quello idraulico.

**ASM      ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI**

ASMD      Descrizione

Non è possibile individuare né elementi appartenenti all'impianto idraulico né a quello molitorio.

**US      USO E FRUIZIONE**

USS      Situazione del bene      in uso

USA      Uso attuale      abitazione

USF      Fruizione      non aperto al pubblico

**DT CRONOLOGIA**

**DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA**

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. La cessazione dell'attività dell'opificio risale al 1950. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis, 1984, p.176.

**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

**TU CONDIZIONE GIURIDICA**

CDG Condizione giuridica proprietà privata

**DO DOCUMENTAZIONE**

**DCM DOCUMENTO**

DCMK Nome file immagine



**DCM DOCUMENTO**

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività