



Identificativo Samira: 339205  
 Numero catalogo generale: ML000139  
 Denominazione: Mulino della Stretta Mulino le Strette  
 Comune: Vezzano sul Crostolo

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000139
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota verticale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino della Stretta
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino le Strette
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Vezzano sul Crostolo
LCL	Località	La Vecchia
LCI	Indirizzo	Via Statale 63, 27
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		

GECX Coordinata x (longitudine Est) 10°31'48"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°34'22"

## CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) pianura

## CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza  
Il mulino fa parte di un complesso rurale dotato di corte aperta. Tale complesso è oggi in fase di restauro. Da notizie desumibili da bibliografia si tratta di un borgo che si articolava attorno ad una casa-torre riferibile al XIV-XVI secolo (struttura ancora oggi ben visibile). È ancora oggi rilevabile, assieme agli edifici abitativi, la struttura utilizzata in origine come stalla e oggi convertito in garage. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 368.

CAHS Relazioni funzionali e visive  
Il complesso rurale che ospitava il mulino sorge nel pressi del torrente Crostolo, dal quale l'opificio prelevava le acque per la sua attivazione. Il paesaggio risulta prevalentemente pianeggiante ed è caratterizzato dalla presenza di alture che marcano il confine naturale a oriente; a occidente, invece, il confine è marcato dal torrente stesso. Tutt'intorno all'area si dispongono distese prative che si alternano a zone con alta concentrazione di vegetazione ad alto fusto. Poco distante dall'aggregato rurale si segnala, infine, la presenza di piccoli nuclei abitativi e di un grande impianto industriale.

## DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio  
Il mulino era ospitato all'interno di un complesso rurale di media estensione. Parte di esso è oggi in fase di restauro. Per questa ragione non è stato consentito l'accesso all'interno della proprietà che è stata di conseguenza acquisita da drone. Le immagini mostrano un aggregato edilizio realizzato evidentemente in più fasi e disposto a formare una corte aperta. Il mulino era ospitato nelle parti che sono oggi oggetto di restauro, nella parte a L rispetto alla facciata ove si trova la casa torre. Dalle testimonianze orali dei proprietari, si è compreso che gli impianti idraulici e molitori originari che erano presenti sono stati asportati mantenendo però gli spazi all'interno dei quali questi erano ospitati. Il mancato accesso non ne permette una chiara descrizione, ma all'esterno è stato possibile osservare la presenza di una delle macine posta al di sotto del cartello che ricorda l'originaria funzione dell'edificio. Per quanto riguarda il complesso rurale nel suo insieme si

riconoscono interventi di ristrutturazione che hanno modificato gli spazi un tempo adibiti a stalla e a deposito per gli attrezzi: questo edificio è stato infatti convertito in abitazione con ricovero per le auto sul lato posteriore. Le altre parti del complesso sono state invece semplicemente riammodernate, ma mantenendo la funzione abitativa.

## ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD Descrizione Dalle testimonianze apprese in loco, è stato possibile appurare che sia gli impianti idraulici che quelli molitori sono stati rimossi, i per la trasformazione del complesso rurale e dei suoi annessi in abitazione.

## US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

## DT CRONOLOGIA

### DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. La proprietà, già dei Corbelli, è poi passata alla famiglia Orlandi. L'attività dell'opificio risulta cessata negli anni Quaranta del Novecento. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 368.  
[https://4000luoghi.provincia.re.it/ords/r/prov\\_re/4KL/luogo?p10\\_id=2861&clear=10&session=7695572180248](https://4000luoghi.provincia.re.it/ords/r/prov_re/4KL/luogo?p10_id=2861&clear=10&session=7695572180248)

### DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

## DT CRONOLOGIA

### DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino passa dalla famiglia Corbelli in proprietà della famiglia Orlandi. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 368.

### DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività