



Identificativo Samira: 340009
 Numero catalogo generale: ML000166
 Denominazione: Mulinetto Mulino di Regigno
 Comune: Carpineti

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000166	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulinetto	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Regigno	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE	
LCAC	Comune	Carpineti	
LCI	Indirizzo	Regigno-Incrocio Campovecchio	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°30'16.5"	

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°27'06.2"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) pianura

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza

Il complesso denominato "Il Mulinetto" era costituito da "una serie di edifici scalarmente disposti sul pendio alla sinistra del rio Riana" (Fonte: IBC - Insegiamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 86). Tali edifici sono oggi ancora visibili sebbene versino in stato di totale abbandono, in area prativa. Grazie alle informazioni desunte da bibliografia e data la presenza delle strutture già rilevate nel censimento del 1988 è possibile constatare l'esistenza di un originario complesso rurale dotato di corte aperta a corpi aggregati e separati.

CAHS Relazioni funzionali e visive

Il mulino è situato sul pendio alla sinistra del rio Riana da cui prelevava le acque per il suo funzionamento. Oggi la struttura è invasa dalla vegetazione rampicante e infestante che ne ha compromesso la tenuta statica. Il paesaggio è inoltre caratterizzato dalla presenza di vegetazione boschiva ad alto fusto nell'area circostante la struttura e in larga parte e con maggiore concentrazione a oriente di quest'ultima. A occidente si estendono invece aree prative.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio

L'edificio è stato verosimilmente in stato di abbandono per diverso tempo prima dell'inizio di un'operazione di ristrutturazione che non è stata tuttavia portata a compimento. Tale ristrutturazione, che ha sostituito diverse parti in pietra con murature in laterizi, ha tuttavia mantenuto la disposizione scalare che era già notata durante il censimento del 1988. La parte che conserva maggiormente le murature originarie in pietra è proprio quella che ospitava il mulino già disattivato però agli inizi del Novecento. La struttura si presenta oggi in pessimo stato di conservazione e completamente invasa da vegetazione infestante e rampicante che ne impedisce la lettura degli elevati. L'unica cosa che è ancora possibile osservare è la pianta quadrata a torre che sfrutta la morfologia del terreno disponendosi controterra verso monte e sviluppandosi in altezza verso la riva del rio di Riana.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD Descrizione Durante il recente sopralluogo non è stato possibile rilevare traccia né di parti degli impianti idraulici né di quelli molitori, entrambi dismessi agli inizi del Novecento.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in disuso
USF Fruizione non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Da notizie bibliografiche risulta che l'antico complesso noto come "Mulinetto" comprendesse il mulino di Regigno esistente già a partire dagli inizi del XIX sec. L'impianto è stato tuttavia dismesso agli inizi del XX sec. Dell'antico opificio è possibile oggi rilevare l'originaria struttura a torre. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 86.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2025
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività