



Identificativo Samira: 340011
 Numero catalogo generale: ML000168
 Denominazione: La Fornace
 Comune: Castelnuovo ne' Monti

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000168
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	La Fornace
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Castelnuovo ne' Monti
LCL	Località	Mazzola
LCI	Indirizzo	Via Bellessere, 22
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°24'38.4"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°27'24.6"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza Il bene è localizzato in una radura insieme a altri due edifici, ed è inscrivibile entro il complesso rurale denominato "La fornace" costituito dall'opificio, dalla stalla (individuabile nell'edificio situato immediatamente a S del mulino) e da "un oratorio sconsecrato con pianta ad aula e coperto a due acque, tipologicamente attribuibile al XVIII secolo" (Fonte: IBC-Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p.178-179) . Il mulino versa oggi stato di abbandono. Nonostante gli interventi di ristrutturazione che hanno contribuito a trasformare l'edificio in abitazione, è possibile leggerne però la morfologia, conservatasi pressochè integra.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il mulino è situato in un'area pianeggiante delimitata a E dal rio Maillo e a O dal rio Budriolo. Il paesaggio risulta inoltre caratterizzato dalla presenza di una fitta vegetazione ad alto fusto intervallata da campi coltivabili e distese prative.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio La struttura, il cui nucleo originario è costruito interamente in pietra locale, presenta importanti volumi e si sviluppa su tre piani. A essa sono stati nel tempo aggiunte superfetazioni, che ne hanno modificato la morfologia originaria. La facciata principale è disposta a SE e presenta delle aperture disposte simmetricamente intorno al nucleo centrale. Si osservano diversi interventi di risarcitura e modifica: in particolare sono state tamponate le due finestre poste alle estremità della facciata. Al centro si apre una loggia chiusa con archi le cui reni sono poggiate su pilastri verosimilmente in laterizi (l'intonaco copre le murature impedendone la visione). All'edificio si accede da un ingresso archivoltato con cornice in laterizio posto al di sotto della loggia. Volumi aggiunti sono presenti anche sul lato posteriore (NO) dove si aprono diverse finestre disposte in modo irregolare. Risulta più difficile definire le murature del lato sinistro, poichè è ormai nascosto dalla vegetazione rampicante (SO). La parete opposta è di ritmo irregolare e con diversi interventi sulla muratura. A pochi metri da questa parete è possibile visionare quel che resta del canale di scarico della struttura.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASML Sistema idraulico canale di scarico

ASMD Descrizione

Dal sopralluogo, si è potuta appurare la presenza della casa del mugnaio e di un ambiente forse destinato a ospitare l'impianto molitorio, di cui tuttavia non resta traccia. All'esterno della struttura è invece ancora possibile seguire un tratto del canale di scarico che riportava le acque utilizzate dal mulino nel rio Maillo.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in disuso

USF Fruizione non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino è indicato nella cartografia storica agli inizi del XIX secolo e nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività