



Identificativo Samira: 340037
 Numero catalogo generale: ML000178
 Denominazione: Mulinello di Beleo Mulino della Casa del
 Mulinello Molinello Belleo
 Comune: Casina

CD		IDENTIFICAZIONE
TSK	Tipo scheda	AR
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD
NCTN	Numero catalogo generale	ML000178
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulinello di Beleo
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino della Casa del Mulinello
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Molinello Belleo
LC		LOCALIZZAZIONE
LCA		LOCALIZZAZIONE
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Casina
LCL	Località	Sarzano
LCI	Indirizzo	Via Molinello

GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°27'42.2
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°29'28.4
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio è inserito entro un complesso rurale dotato di aia aperta composto da diversi edifici congiunti e separati (oggi ancora visibili, alcuni dei quali ristrutturati) aventi diverse funzioni, con un arco esterno che unisce tra loro due edifici e incornicia l'accesso alla corte aperta. Si segnala inoltre, a meno di mezzo chilometro a S di quest'ultimo, l'Oratorio di San Michele a Beleo che conserva l'originario impianto riferibile ai secoli del X-XI, anch'esso verosimilmente riferibile al complesso rurale. Il mulino versa in stato di abbandono. La struttura sta inoltre iniziando a essere aggredita da vegetazione rampicante infestante che ne sta compromettendo la tenuta statica.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è posto lungo il Rio Beleo, sulla riva settentrionale, nel tratto di confluenza con il Fosso Grisenda. Il complesso si trova in ambiente collinare, in contesto rurale, tra campi a destinazione agricola che si alternano a radure e praterie, e zone caratterizzate da vegetazione spontanea e boschiva ad alto fusto.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Nell'insieme il complesso rurale risulta armonicamente composto e frutto di un'unica azione edilizia. Non si rilevano infatti punti di appoggio tra le murature e si riconosce una disposizione ordinata delle aperture che risultano disposte su tutti i lati. L'edificio del mulino è costituito di pietra locale, con solai lignei, alcune architravi in legno e in pietra. Sia il mulino che buona parte del borghetto rurale all'interno del quale questo era compreso sono oggi in stato di abbandono, con la vegetazione infestante che ha iniziato a intaccare le murature. Tramite testimonianze apprese in loco relative a proprietari delle strutture vicine ristrutturate, è stato possibile rintracciare i vani all'interno dei quali erano ospitati gli impianti molitori. Il rischio di crolli e la presenza di un quadro fessurativo che restituisce uno stato di dissesto statico non ha consentito l'accesso al fine di verificare la presenza di tali

impianti. Si nota il crollo di vaste porzioni dei sistemi di copertura che ha permesso l'infiltrazione dell'acqua piovana e la conseguente marcescenza dei solai lignei.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	È stato possibile appurare unicamente la presenza degli spazi all'interno dei quali erano ospitati gli impianti molitori. Stando infatti a quanto riportato dai proprietari delle strutture vicine, sia gli impianti idraulici sia quelli molitori non sono più presenti. Il mancato accesso alla struttura per problemi di sicurezza non ha consentito di verificare tali informazioni.
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	L'impianto risale agli inizi del XIX secolo. Nel 1847 era in proprietà Coppellini. Risulta inoltre risulta censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. E' rimasto in uso fino al 1954. Fonte: IBC - Inseidamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 161.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO DOCUMENTAZIONE

DCM	DOCUMENTO
-----	-----------

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività