



Identificativo Samira: 340097
 Numero catalogo generale: ML000210
 Denominazione: Mulino Lavacchiello Mulino dei Gufi
 Comune: Lama Mocogno

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000210
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Lavacchiello
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino dei Gufi
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Lama Mocogno
LCL	Località	Montecenere
LCI	Indirizzo	Via Casine
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	

GECX Coordinata x (longitudine Est) 10°45'53.5

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°18'53.4

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) montagna

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza La struttura che ospitava il mulino è oggi inserita in un piccolo complesso rurale composto da edifici che sono stati oggetto dei medesimi interventi di ristrutturazione che hanno interessato l'antico opificio.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il mulino si trova presso il rio Giordano in prossimità del fosso del Lavachiello, da cui l'opificio prelevava le acque per la sua attivazione. L'area entro cui insiste la struttura è inglobata entro un sistema di alture caratterizzato dalla presenza di vegetazione ad alto fusto. Tutt'intorno vi sono campi agricoli che si alternano a zone di macchia/bosco.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio L'edificio che ospitava il mulino è stato trasformato in un'abitazione che ha in parte variato la morfologia originaria della struttura. Restano ancora i vani, interamente costruiti in pietra, all'interno dei quali erano ospitati i meccanismi molitori. Dalle informazioni apprese dai nuovi proprietari, i pavimenti di questi due vani erano sorretti da volte entro le quali erano ricavati dei fori. Si tratta con tutta evidenza dei fori passanti entro i quali erano ospitati i terminali degli alberi che connettevano le ritrecine alle macine. Tali volte sono state distrutte durante gli ultimi lavori di restauro e uno dei due ambienti risulta oggi riempito con macerie provenienti da essi.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMD Descrizione Gli ultimi lavori di restauro hanno completamente asportato ciò che rimaneva delle volte che riparavano la sala di ritrecine. A pochi metri di distanza dalla porta d'ingresso, si può ancora osservare il passaggio del torrente dal quale venivano prelevate le acque, anche se un muro di contenimento in cemento armato non permette di osservare le tracce del canale di carico. Sempre davanti il portone di ingresso è possibile osservare, incassata nel piano di calpestio, una macina con ancora i suoi canaletti.

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione e associazione
USF	Fruizione	apertura occasionale

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. Già durante il censimento del 1988 l'impianto risultava dismesso e trasformato. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. I, 1998, p. 62
------	--------------------------	--

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK	Nome file immagine
------	--------------------



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività