



Identificativo Samira: 340101
 Numero catalogo generale: ML000214
 Denominazione: Mulino Ospitaletto
 Comune: Polinago

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000214
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Ospitaletto
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Polinago
LCL	Località	Gombola
LCI	Indirizzo	Via Val Rossenna
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°43'20.2

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°23'51.1

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza Il mulino è parte di un piccolo complesso rurale a corpi aggregati e separati, circondato da area prativa e alberature sparse.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il mulino è situato alle pendici di un articolato sistema di alture che marca il territorio a oriente e occidente. La zona immediatamente circostante è caratterizzata dalla presenza di distese brative e macchie boschive caratterizzate da fitta vegetazione ad alto fusto. La medesima vegetazione ricopre anche i versanti e le sommità delle colline circostanti. Il mulino, a circa km 1,5 a N del nucleo storico di Gombola, è immerso nella fitta vegetazione ad alto fusto che caratterizza la valle del torrente Rossenna. Il contesto ha conservato la sua vocazione agricola. Sulla collina ai cui piedi è il mulino, a circa un chilometro di distanza in linea d'aria verso SO è l'Oratorio di Palaveggio, di costruzione piuttosto recente (1974).

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio La struttura, in pietra, è a pianta rettangolare e si sviluppa su tre livelli, coperta a padiglione. È ancora visibile la ruota verticale a cassette di ferro. L'acquisizione delle immagini è stata possibile soltanto dall'esterno dei limiti della proprietà e grazie all'impiego del drone. Queste restituiscono l'immagine di una struttura costruita sfruttando la morfologia del terreno e che risulta quindi articolata su tre livelli nelle parti fuori terra e soltanto due per quelle controterra. Sul retro della struttura (lato E) è stato aggiunto, in epoca recente, un garage che ha alterato la composizione originaria dell'edificio. L'ingresso al piano intermedio, che ospitava la casa del mugnaio, avviene dal lato destro (S) ed è anticipato da un terrazzo utile a innalzare in parte il piano di calpestio. Il lato opposto (N) è di difficile visione, ma è possibile osservare alcune finestre poste simmetricamente rispetto all'asse centrale. La facciata risulta nel complesso armonica con la presenza di un unico varco posto al centro e sormontato da tre finestre equidistanti tra loro poste sulla medesima direttrice orizzontale.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	Durante il soprallugo non è stato possibile appurare la presenza degli impianti idraulici e molitori o parti di essi.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione e funzione produttiva
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	È censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888, p. 198.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM DOCUMENTO		

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività