



Identificativo Samira: 340219  
 Numero catalogo generale: ML000287  
 Denominazione: Mulino del Comune  
 Comune: Monghidoro

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000287
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino del Comune
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monghidoro
LCI	Indirizzo	Via Molino del Comune
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	44°12'05.8"N
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	11°18'31.1"E
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio individuato come destinato al mulino risulta incluso nello sviluppo di un piccolo complesso abitativo, in parte in sasso, con edifici ad esso addossati in sequenza e di diverse epoche. Tra gli altri, si segnala la presenza di un edificio recante sull'architrave della porta d'ingresso la data 1891.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato in località Monghidoro (BO). Le moderne strutture sorte nel luogo che ospitava l'opificio sono circondate da vegetazione boschiva che si estende ad occidente, raggiungendo la massima concentrazione sulle creste delle alture che delimitano l'area. A oriente il paesaggio risulta invece marcato dalla presenza di campi coltivabili e distese prative.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino fa parte di un complesso in sasso ed è stato nel tempo affiancato da nuove strutture che ne hanno modificato la morfologia originaria, il tutto inutilizzato. A esso è stato infatti appoggiato un corpo di fabbrica all'interno del quale era ospitato, prima di essere dismesso, un magazzino di officina. Altre strutture di evidente aggiunta posteriore sono di difficile lettura, dal momento che il complesso risulta dismesso, a parte una porzione che risulta ristrutturata, apparentemente non utilizzata. Non è stato possibile verificare la presenza dell'impianto molitorio e di quello idraulico. È tuttavia stato possibile visionare un arco, che sembra indicare la localizzazione della sala di ritrecine che risulta completamente inaccessibile poichè interrata.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASMD	Descrizione	Non è stato possibile verificare la presenza dell'impianto molitorio e dell'impianto idraulico data la situazione di abbandono in cui versa la struttura. È stata tuttavia rilevata la presenza di un grande arco che segnala la sala di ritrecine non accessibile poichè interrata.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	

**DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA**

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino un tempo apparteneva al Comune di Querciola. Rimane un atto del notaio Regnani datato 23 maggio 1577 riguardante l'affitto del mulino. La struttura risulta aver cessato la sua attività nel 1950 .ca. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p.47.

**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

**TU CONDIZIONE GIURIDICA**

CDG Condizione giuridica proprietà privata

**DO DOCUMENTAZIONE**

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



**DCM DOCUMENTO**

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività