



Identificativo Samira: 340224
 Numero catalogo generale: ML000292
 Denominazione: Il Molino
 Comune: Scandiano

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000292
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Il Molino
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Scandiano
LCI	Indirizzo	SP75
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°40'18.0"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°32'58.0"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino è oggi oggetto di interventi di ristrutturazione e di risanamento. Non sono note informazioni circa l'esistenza di un originario complesso rurale. Tuttavia oggi l'antico opificio è affiancato da edifici che sono stati interessati dai medesimi interventi di risanamento, formando un piccolo aggregato rurale, su area prativa con aia aperta.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla destra orografica del torrente Tresinaro da cui prelevava le acque per l'attivazione delle sue macine. L'area entro cui insiste la struttura è pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di vegetazione ad alto fusto, che si alterna a campi messi a coltivazione.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino è attualmente in fase di restauro e risanamento conservativo. Non sono più presenti né gli impianti idraulici né quelli molitori, ma si conserva la struttura generale, costruita interamente in pietra locale con particolari come gli archi e le angolature in laterizio. La facciata principale (SE) presenta due aperture simmetriche al pian terreno, affiancate a un grande varco che immette in un vano oggi trasformato in garage. Il piano superiore è invece caratterizzato dalla presenza di due finestre centrali con arco a tutto sesto affiancate da due finestre di forma rettangolare con architrave ligneo. Sia il lato destro (NE) che il lato sinistro (SO) presentano delle aperture poste soltanto centralmente, mentre la facciata posteriore (NO) presenta anch'essa un grande portone al piano inferiore e tre grandi finestre a quello superiore.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo non sono emerse tracce né dell'impianto idraulico né di quello molitorio.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Detto Mulino di S. Francesco. Compare censito nella Carta Idrografica d'Italia nel 1888, di proprietà dei Vologni. Fu completamente ristrutturato nel dopoguerra. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 341.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino, probabilmente alla metà del XX secolo, è passato in mano ai F.lli Corti. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 345.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività