



Identificativo Samira: 340226
 Numero catalogo generale: ML000294
 Denominazione: Mulino Cucco
 Comune: Vergato

| CD | IDENTIFICAZIONE | |
|------|---|-------------------------------------|
| TSK | Tipo scheda | AR |
| NCT | CODICE UNIVOCO ICCD | |
| NCTN | Numero catalogo generale | ML000294 |
| OG | DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE | |
| OGT | Definizione tipologica | mulino ad acqua a ruota orizzontale |
| OGD | DENOMINAZIONE | |
| OGDN | Denominazione | Mulino Cucco |
| LC | LOCALIZZAZIONE | |
| LCA | LOCALIZZAZIONE | |
| LCAP | Provincia | BO |
| LCAC | Comune | Vergato |
| LCI | Indirizzo | Località Mulino Cucco, 120 |
| GE | GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEC | COORDINATE | |
| GECX | Coordinata x (longitudine Est) | 11°03'56.9" |
| GECY | Coordinata y (latitudine Nord) | 44°15'51.9" |
| CA | CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| CAB | Contesto paesaggistico (sintesi) | montagna |
| CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | | |
| CAHR | Relazione con il fondo di pertinenza | Sebbene il mulino abbia subito interventi di ristrutturazione la struttura conserva buona parte della sua morfologia originaria. In particolare, si tratta di un complesso rurale (composto dall'opificio e dalla casa del mugnaio) dotato di una corte aperta. Oggi la struttura si presenta circondata da ulteriori edifici rurali probabilmente a essa pertinenti e da altri caseggiati più moderni nell'intorno. |
| CAHS | Relazioni funzionali e visive | Il mulino è situato alla destra orografica del torrente Aneva (da cui prelevava le acque per il suo funzionamento), nei pressi di uno sperone roccioso a picco sul corso d'acqua. La struttura insiste in un'area marcata a oriente dalla presenza di un'alta parete rocciosa e circondata da distese boschive che delimitano il paesaggio a meridione e settentrione. |
| DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA | | |
| DES | Descrizione dello spazio | Il mulino è inserito in un complesso rurale che sorge sulla riva destra dell'Aneva, subito al di sotto di un grande sperone roccioso che caratterizza la zona. Attualmente l'edificio è stato ristrutturato e convertito ad abitazione. Non essendo stato possibile accedere all'interno del complesso, le strutture sono state acquisite attraverso fotografie da drone. Queste mostrano una struttura posta quasi a ridosso dell'Aneva, costruita interamente in pietra locale e articolata su una pianta irregolare che si sviluppa in altezza a scaletta. L'edificio si armonizza con le variazioni di livello dell'area, in discesa verso il letto del fiume. Per tali ragioni, la parte retrostante presenta un solo piano, mentre lungo la facciata principale se ne riconoscono tre. Dalle fotografie aeree è possibile ricavare una ordinata disposizione delle luci che sembrano disporsi su tutti i lati. Sul retro è riconoscibile un breve portico che ripara e permette l'ingresso diretto all'ultimo piano dell'edificio, dove era verosimilmente ospitata la casa del mugnaio. |
| ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI | | |
| ASMD | Descrizione | L'impossibilità di accedere alla proprietà non ha consentito di verificare la presenza di resti degli impianti idraulici o molitori. È tuttavia noto che le tre macine impiegate alla fine dell'Ottocento sono state da tempo dismesse, così come i relativi impianti idraulici. |
| US USO E FRUIZIONE | | |
| USS | Situazione del bene | in uso |

| | | |
|-----|-------------|------------------------|
| USA | Uso attuale | abitazione |
| USF | Fruizione | non aperto al pubblico |

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Il mulino viene menzionato negli estimi del contado di Labante di sotto risalenti al 1750. Viene poi citato nel Catasto Boncompagni (1781-1789) e censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Ulteriori notizie si hanno nel Cessato Catasto Urbano di Vergato dove, nel 1875, l'opificio risulta in proprietà di Bernardi Giacomo e Felice fu Sabattino. Nel 1883 viene testimoniato il passaggio di proprietà a Bernardi Giacomo a cui succede Bernardi Virginio nel 1925. Al 15/05/1926 viene documentato il passaggio a Bernardi Virginio, Giuseppina, Elisa e Bettina. La cessazione delle attività molitorie risale infine al secondo dopoguerra. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XVIII

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia di fase

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Nel 1875 l'opificio risulta in proprietà di Bernardi Giacomo e Felice fu Sabattino. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Viene documentato il passaggio di proprietà a Bernardi Giacomo nel 1883. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p.

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XIX |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTN | NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA | |
| DTNS | Notizia/fase (sintesi) | cronologia di fase |
| DTNN | Notizia/fase (dettaglio) | Nel 1925 Bernardi Virginio succede a Bernardi Giacomo ereditando l'opificio. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014. |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTN | NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA | |
| DTNS | Notizia/fase (sintesi) | passaggio di proprietà |
| DTNN | Notizia/fase (dettaglio) | Al 15/05/1926 viene documentato il passaggio di proprietà a Bernardi Virginio, Giuseppina, Elisa e Bettina. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014. |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTN | NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA | |
| DTNS | Notizia/fase (sintesi) | variazione d'uso |
| DTNN | Notizia/fase (dettaglio) | Il mulino ha cessato la sua attività nel secondo dopoguerra. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014. |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| TU | CONDIZIONE GIURIDICA | |

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



| | | |
|------|--|---|
| CM | CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI | |
| CMA | Anno di redazione | 2024 |
| CMR | RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN | Nome | Cavallero, Fabio Giorgio |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Cardinali Daniela |
| RSRU | Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Bolelli Lorenza |
| RSRU | Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |