

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000294
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino Cucco
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Vergato
LCI	Indirizzo	Località Mulino Cucco, 120
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°03'56.9"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°15'51.9"
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Sebbene il mulino abbia subito interventi di ristrutturazione la struttura conserva buona parte della sua morfologia originaria. In particolare, si tratta di un complesso rurale (composto dall'opificio e dalla casa del mugnaio) dotato di una corte aperta. Oggi la struttura si presenta circondata da ulteriori edifici rurali probabilmente a essa pertinenti e da altri caselli più moderni nell'intorno.</p>

CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato alla destra orografica del torrente Aneva (da cui prelevava le acque per il suo funzionamento), nei pressi di uno sperone roccioso a picco sul corso d'acqua. La struttura insiste in un'area marcata a oriente dalla presenza di un alta parete rocciosa e circondata da distese boschive che delimitano il paesaggio a meridione e settentrione.
------	-------------------------------	--

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES	Descrizione dello spazio	Il mulino è inserito in un complesso rurale che sorge sulla riva destra dell'Aneva, subito al di sotto di un grande sperone roccioso che caratterizza la zona. Attualmente l'edificio è stato ristrutturato e convertito ad abitazione. Non essendo stato possibile accedere all'interno del complesso, le strutture sono state acquisite attraverso fotografie da drone. Queste mostrano una struttura posta quasi a ridosso dell'Aneva, costruita interamente in pietra locale e articolata su una pianta irregolare che si sviluppa in altezza a scaletta. L'edificio si armonizza con le variazioni di livello dell'area, in discesa verso il letto del fiume. Per tali ragioni, la parte retrostante presenta un solo piano, mentre lungo la facciata principale se ne riconoscono tre. Dalle fotografie aeree è possibile ricavare una ordinata disposizione delle luci che sembrano disporsi su tutti i lati. Sul retro è riconoscibile un breve portico che ripara e permette l'ingresso diretto all'ultimo piano dell'edificio, dove era verosimilmente ospitata la casa del mugnaio.
-----	--------------------------	--

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	L' impossibilità di accedere alla proprietà non ha consentito di verificare la presenza di resti degli impianti idraulici o molitori. È tuttavia noto che le tre macine impiegate alla fine dell'Ottocento sono state da tempo dismesse, così come i relativi impianti idraulici.
------	-------------	---

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino viene menzionato negli estimi del contado di Labante di sotto risalenti al 1750. Viene poi citato nel Catasto Boncompagni (1781-1789) e censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Ulteriori notizie si hanno nel Cessato Catasto Urbano di Vergato dove, nel 1875, l'opificio risulta in proprietà di Bernardi Giacomo e Felice fu Sabattino. Nel 1883 viene testimoniato il passaggio di proprietà a Bernardi Giacomo a cui succede Bernardi Virginio nel 1925. Al 15/05/1926 viene documentato il passaggio a Bernardi Virginio, Giuseppina, Elisa e Bettina. La cessazione delle attività molitorie risale infine al secondo dopoguerra. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
------	--------------------------	--

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
------	----------------------------	-------

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
------	------------------------	--------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel 1875 l'opificio risulta in proprietà di Bernardi Giacomo e Felice fu Sabattino. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
------	--------------------------	---

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Viene documentato il passaggio di proprietà a Bernardi Giacomo nel 1883. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
------	--------------------------	--

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA


DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel 1925 Bernardi Virginio succede a Bernardi Giacomo ereditando l'opificio. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Al 15/05/1926 viene documentato il passaggio di proprietà a Bernardi Virginio, Giuseppina, Elisa e Bettina. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino ha cessato la sua attività nel secondo dopoguerra. Fonte: Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, p. 102-104, 2014.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO



DCMK Nome file immagine

DCM DOCUMENTO



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività