



Identificativo Samira: 340229
 Numero catalogo generale: ML000297
 Denominazione: Ca' Pesci
 Comune: Villa Minozzo

| CD | | IDENTIFICAZIONE | |
|------|--------------------------------|---|--|
| TSK | Tipo scheda | AR | |
| NCT | | CODICE UNIVOCO ICCD | |
| NCTN | Numero catalogo generale | ML000297 | |
| OG | | DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE | |
| OGT | Definizione tipologica | mulino ad acqua a ruota orizzontale | |
| OGD | | DENOMINAZIONE | |
| OGDN | Denominazione | Ca' Pesci | |
| LC | | LOCALIZZAZIONE | |
| LCA | | LOCALIZZAZIONE | |
| LCAP | Provincia | RE | |
| LCAC | Comune | Villa Minozzo | |
| LCI | Indirizzo | Via Triglia, 43 | |
| GE | | GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEC | | COORDINATE | |
| GECX | Coordinata x (longitudine Est) | 10°25'33.9" | |
| GECY | Coordinata y (latitudine Nord) | 44°21'29.3" | |
| CA | | CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| CAB | Contesto paesaggistico (sintesi) | montagna |
| CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | | |
| CAHR | Relazione con il fondo di pertinenza | L'edificio che ospitava il mulino ha subito interventi di ristrutturazione che hanno contribuito a modificarne la destinazione. Oggi presenta caratteristiche residenziali. L'attuale struttura sembra essere stata inglobata entro i limiti di un piccolo complesso rurale di recente fattura. |
| CAHS | Relazioni funzionali e visive | Il mulino è situato presso il rio Piccolo, da cui prelevava le acque per la sua attivazione. L'area circostante la zona entro cui sorge l'edificio è caratterizzata dalla presenza di distese prative che si alternano ad aree di macchia/bosco e a piccoli nuclei abitati situati maggiormente a oriente. |
| DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA | | |
| DES | Descrizione dello spazio | L'edificio era già stato convertito ad abitazione prima del censimento effettuato nel 1988. La struttura risulta nel complesso di robuste proporzioni e interamente costruita in pietra locale con murature a scarpa. Particolare è la costruzione della facciata (O) che ingloba una grande porzione di roccia del luogo. È ancora possibile osservare l'adattarsi della struttura alla morfologia del terreno e la variazione dei piani di quota raccordati tra loro da scale. Le aperture risultano disposte su tutte le facciate e poste sulle medesime direttrici orizzontali testimoniando una coerente organizzazione degli spazi interni. Si evidenzia la presenza, sulla facciata posteriore (N), di un grande accesso ad arco, che è stato oggi trasformato nella porta d'ingresso a uno dei salotti dell'abitazione. Sullo stesso lato, è possibile notare la presenza di una grande finestra che sembra aver alterato la collocazione simmetrica delle aperture. Parte dell'edificio è stata intonacata coprendo la tessitura in pietra locale visibile nelle parti che non sono state oggetto di questo intervento. |
| ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI | | |
| ASMD | Descrizione | Già durante il censimento del 1988 veniva testimoniata l'assenza degli impianti idraulici e molitori. |
| US USO E FRUIZIONE | | |
| USS | Situazione del bene | in uso |
| USA | Uso attuale | abitazione |
| USF | Fruizione | non aperto al pubblico |
| DT CRONOLOGIA | | |

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Da informazioni note da bibliografia del mulino si conosce poco, probabilmente si trovava in questo luogo (Ca. Pesci) già nel XIX secolo, di cui i proprietari erano i f.lli Morelli. L'edificio è stato totalmente ristrutturato già prima del censimento del 1988. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 412.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



| | | |
|------|--|---|
| CM | CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI | |
| CMA | Anno di redazione | 2024 |
| CMR | RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN | Nome | Cavallero, Fabio Giorgio |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Cardinali Daniela |
| RSRU | Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Boelli Lorenza |
| RSRU | Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |