



Identificativo Samira: 340236
 Numero catalogo generale: ML000304
 Denominazione: Mulino di Garfagno
 Comune: Villa Minozzo

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000304
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Garfagno
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Villa Minozzo
LCI	Indirizzo	Via Garfagno, 3
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°25'16.3
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°21'14.2
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino ha subito interventi di ristrutturazione. Oggi presenta caratteristiche residenziali. Sono presenti ulteriori edifici rurali, parti dell'originario complesso rurale a corpi connessi e aggregati, oggetto anch'essi dei medesimi interventi. L'edificio articolato, con cortile pavimentato e area prativa, presenta leggeri dislivelli, si affaccia su strada locale e, sul retro, sul torrente. Si segnala inoltre la presenza della moderna "Peschiera del Mulino", che nella denominazione ricorda la nota attività molitoria dell'antico opificio.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino si trova nei pressi del rio Cardeto, da cui prelevava le acque per la sua attivazione. Poco distante inoltre si trova la "Peschiera del Mulino", agriturismo dotato di peschiera per la pesca alla trota. L'area circostante la struttura è prevalentemente pianeggiante. Il paesaggio è inoltre marcato da vegetazione ad alto fusto che si alterna a distese prative e piccoli nuclei abitati.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	La struttura, in pietra sbazzata, è oggi un'abitazione, che ha però mantenuto le murature originarie del mulino che definivano anche la casa del mugnaio. L'edificio è formato da volumi di altezze differenti che si dispongono intorno a un nucleo principale di pianta quadrata e intorno a un secondo nucleo articolato su una pianta rettangolare, con altezza leggermente minore. Questa conformazione restituisce al complesso un ritmo articolato, con presenza di luci che si dispongono sulle medesime direttrici orizzontali. Un portale con archivolto in pietra consente l'accesso all'edificio, mentre due scale esterne consentono i collegamenti con i livelli intermedi dei due nuclei, connessi tra loro da una piattaforma terrazzata coperta in parte con una tettoia. La disattivazione del mulino ha comportato la dismissione degli impianti molitori dei quali restano soltanto alcune macine.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Non si rilevano tracce dei meccanismi idraulici e molitori. Sono tuttavia visibili alcune delle macine poggiate contro un muro di contenimento posto a monte del mulino. Su un secondo muro posto all'incrocio tra la casa e la "Peschiera del mulino" si trova appeso uno dei meccanismi dell'albero di trasmissione. Memoria dei canali di conduzione resta nei sistemi di adduzione che consentono il carico della "Peschiera del mulino".

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888 in proprietà della famiglia Togni. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 414.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Viene documentato il passaggio di proprietà alla famiglia Guidarini. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 414.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Viene documentato il passaggio di proprietà alla famiglia Fontana. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 414.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività