



Identificativo Samira: 340246
 Numero catalogo generale: ML000314
 Denominazione: Molino Bruciato
 Comune: Ozzano dell'Emilia

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000314
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Molino Bruciato
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Ozzano dell'Emilia
LCI	Indirizzo	Via Stradello Maggio, 2
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°30'32.3
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°26'20.5
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Si rileva la presenza di ulteriori edifici rurali ascrivibili alle pertinenze dell'antico mulino. Tra questi si segnalano una struttura oggi utilizzata come deposito e un ulteriore edificio utilizzato in origine come stalla/fienile, costituendo, nell'insieme, un piccolo complesso a elementi giustapposti e separati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino sorge nei pressi del Torrente Quaderna, dal quale prelevava le acque per la sua attivazione. L'area entro cui insiste la struttura è a vocazione agricola. Tutt'intorno sono infatti presenti campi coltivabili.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio è stato acquisito attraverso foto da drone che documentano la presenza di un aggregato rurale composto da tre edifici. In uno di questi edifici, edificato in laterizi e caratterizzato dalla presenza di un volume trasversale realizzato in epoca posteriore a quella costruttiva, era ospitato il mulino. La facciata che si apre sulla corte aperta risulta improntata alla semplicità con la presenza di un unico accesso sopraelevato posto al termine di una breve scala.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	L'impossibilità di accedere alla proprietà non ha consentito di verificare la presenza degli impianti idraulici e molitori. Il canale che serviva il mulino, ancora visibile nell'ultimo censimento pubblicato nel 1984, è stato tombato (Fonte: IBC - Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p. 172).
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione e funzione produttiva
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il toponimo è presente già nel XVIII sec nel catasto Boncompagni. Nel 1816 compare nuovamente assieme al canale che lo alimentava. Fonte: IBC - Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p. 172.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XVIII

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività