



Identificativo Samira: 340249
 Numero catalogo generale: ML000317
 Denominazione: Podere del Molino
 Comune: Ozzano dell'Emilia

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000317	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Podere del Molino	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO	
LCAC	Comune	Ozzano dell'Emilia	
LCI	Indirizzo	Via Molino, 1	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°30'41.0	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°27.00.8	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura è collocata in un complesso rurale dotato di corte aperta e elementi aggregati e separati, attualmente esistente e intatto, composto da casa padronale con torretta, dall'antico opificio ospitato nell'edificio a C rovesciata e sicuramente da un ulteriore altro edificio fatto costruire nel XIX sec. (vedi fonte), successivamente utilizzato come stalla e magazzino. Il mulino, attualmente, è in fase di restauro. Fonte: IBC - Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p. 173.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi del torrente Quaderna, da cui prelevava le acque per la sua attivazione. L'area entro cui insiste la struttura è prevalentemente pianeggiante. Il paesaggio è inoltre marcato da distese prative che si alternano ad aree messe a coltivazione e ad alcune macchie di fitta vegetazione ad alto fusto.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino era ospitato in un complesso di grandi dimensioni che si compone ancora oggi di due unità, con annessa stalla novecentesca, in un bel complesso rurale di pianura. Non è stato possibile verificare la permanenza degli impianti molitori, che dovevano essere ospitati all'interno dell'edificio di dimensioni minori. Quest'ultimo, a forma di C rovesciata, era costruito interamente in pietra locale sbozzata rotondeggiante, con ricorsi regolari in laterizi, ora intonacata a calce, a parte un tratto che lascia visibile la struttura a sassi e laterizia. Sui lati brevi (NO; SE) presenta delle paraste con capitelli che danno movimento alle facciate. Le aperture sono disposte sulla stessa direttrice orizzontale, rispecchiando così una coerente organizzazione degli spazi interni. Sul retro (NE), nella parte centrale, si osserva l'assenza di qualsiasi luce con l'eccezione di un piccolo oculo.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo non è stato possibile accedere alla struttura e verificare la presenza né degli impianti molitori né di quelli idraulici, o parti di essi.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione e funzione produttiva

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino viene censito per la prima volta nel 1742 nella Carta del Chiesa. La struttura ha poi subito degli ampliamenti nel corso del XIX sec. con l'aggiunta di un edificio adibito a stalla e magazzino. Il nucleo così conosciuto viene segnalato anche nella Carta dei Beni Culturali della provincia di Bologna. Fonte: IBC - Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p. 173.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	costruzione
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel XIX sec. viene costruito un ulteriore edificio che va ad ampliare il mulino. Fonte: IBC - Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p. 173.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività