



Identificativo Samira: 343464
 Numero catalogo generale: ML000351
 Denominazione: Mulino di Ca' Guglielmo di sotto II
 Comune: Monghidoro

| CD IDENTIFICAZIONE | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| TSK | Tipo scheda | AR |
| NCT CODICE UNIVOCO ICCD | | |
| NCTN | Numero catalogo generale | ML000351 |
| OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE | | |
| OGT | Definizione tipologica | mulino ad acqua a ruota orizzontale |
| OGD DENOMINAZIONE | | |
| OGDN | Denominazione | Mulino di Ca' Guglielmo di sotto II |
| LC LOCALIZZAZIONE | | |
| LCA LOCALIZZAZIONE | | |
| LCAP | Provincia | BO |
| LCAC | Comune | Monghidoro |
| GE GEOREFERENZIAZIONE | | |
| GEC COORDINATE | | |
| GECX | Coordinata x (longitudine Est) | 11°18'30.4 |
| GECY | Coordinata y (latitudine Nord) | 44°11'41.7 |
| CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO | | |

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| CAB | Contesto paesaggistico (sintesi) | montagna |
| CAH | RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | |
| CAHR | Relazione con il fondo di pertinenza | Il mulino a un salto consta di due strutture, e risulta essere inserito ai margini in un borgo rurale contraddistinto da diversi edifici di cui tre della medesima tipologia: Mulino di Ca' di Guglielmo di Sopra, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto I e Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto III. Queste ultime strutture, dalla documentazione acquisita, risultavano in proprietà della medesima famiglia (Tedeschi) e sfruttavano, per l'adduzione delle acque, tre canali connessi al limitrofo rio del Piattello. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181. |
| CAHS | Relazioni funzionali e visive | Il mulino risulta inserito entro un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alture marcate da vegetazione di tipo boschivo, che si concentra tutt'attorno alle due strutture concentrandosi maggiormente a occidente e meridione; a oriente la vegetazione boschiva risulta progressivamente diradarsi concedendo spazio a campi messi a coltivazione alternati a piccoli insediamenti abitativi che costeggiano gli assi viari principali. |
| DA | ANALISI DELL'ARCHITETTURA | |
| DES | Descrizione dello spazio | Rispetto al mulino posto più a monte (Ca' Guglielmo I), questo presenta dimensioni più ridotte, ed è costruito adeguandosi alla morfologia del terreno che sfrutta i salti di livello, addossandosi sul lato NO al pendio che digrada verso il rio del Piattello. Da quest'ultimo è separato da una strada di accesso lastricata con basoli di pietra. Questa strada proveniva dal mulino superiore, fiancheggiava la botte e il mulino mediano, e proseguiva verso quello inferiore. Tutta la struttura è costruita in pietra locale con pareti comprese entro angolature realizzate con grandi blocchi di pietra. La facciata principale era quella verso NE, dov'era presente un'unica porta sormontata da un architrave ligneo. Nel versante SO è stata invece realizzata, in un'unica attività di cantiere, la botte di carico. L'interno, in cattive condizioni di conservazione, presenta parte dell'intelaiatura della macina e alcuni elementi che sono ormai distrutti. Si rileva la presenza di assi posti a copertura di un'apertura diretta al vano di ritrecine, a cui non è stato possibile accedere. Al di sopra è presente un mezzanino definito da travi di legno sul quale sono poste le assi che ne definiscono il pavimento. |
| ASM | ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI | |
| ASMS | Struttura impianto molitorio | macina di sopra |

| | | |
|------|------------------------------|-------------------|
| ASMS | Struttura impianto molitorio | macina di sotto |
| ASMS | Struttura impianto molitorio | cassettone |
| ASML | Sistema idraulico | canale di carico |
| ASML | Sistema idraulico | botte |
| ASML | Sistema idraulico | canale di scarico |

Dell'impianto idraulico, oltre alla botte, resta visibile il suo canale di carico, il sistema per lo scarico del troppo pieno e l'uscita del canale di scarico che riportava le acque al rio del Piattello. La botte è ammorsata con le murature del mulino. All'interno di quest'ultimo si rileva la presenza di assi posti a copertura di un'apertura diretta al vano di ritrecine, a cui non è stato possibile accedere. Dell'impianto molitorio resta una parte dell'intelaiatura della macina con il suo cassone per la raccolta del macinato. Sono ancora presenti la macina di sopra e la macina di sotto, rimaste nella loro posizione originaria. Sono inoltre ancora visibili alcuni resti dell'aggancio della tramoggia.

ASMD Descrizione

| | | |
|------|----------------------------------|--|
| US | USO E FRUIZIONE | |
| USS | Situazione del bene | in disuso |
| USF | Fruizione | non aperto al pubblico |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTN | NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA | |
| DTNS | Notizia/fase (sintesi) | cronologia complessiva |
| DTNN | Notizia/fase (dettaglio) | Non vengono segnalate notizie circa la data di costruzione della struttura. L'opificio, tuttavia, poichè appartenente ad un complesso in proprietà della famiglia Tedeschi assieme ai mulini di Ca' di Guglielmo di Sopra, Ca' di Guglielmo di sotto I e Ca' di Guglielmo di sotto III, potrebbe risalire al XVIII sec. per omogeneità di struttura. La sua attività risulta cessata nel 1960. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181. |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| TU | CONDIZIONE GIURIDICA | |

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



| | | |
|------|--|---|
| CM | CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI | |
| CMA | Anno di redazione | 2024 |
| CMR | RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN | Nome | Cavallero, Fabio Giorgio |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Cardinali Daniela |
| RSRU | Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSR | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN | Nome | Bolelli Lorenza |
| RSRU | Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |