



Identificativo Samira: 350354
 Numero catalogo generale: ML000382
 Denominazione: Mulino Sereni
 Comune: Reggio Emilia

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000382
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Sereni
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Reggio Emilia
LCL	Località	Beleo
LCI	Indirizzo	Centro, 5
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°27'55.4"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°29'55.7"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) montagna

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza L'antico opificio è stato trasformato in azienda agricola. Tale modifica ha in parte comportato una variazione della morfologia originaria della struttura. Non è stato possibile individuare ulteriori edifici rurali ascrivibili alle pertinenze della struttura.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il mulino era situato nei pressi del rio Beleo dal quale prelevava le acque utili al suo funzionamento. La struttura insiste entro un'area di pendio. Il paesaggio è inoltre marcato da un sistema di alture che si concentra per gran parte a occidente. Tali alture sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione ad alto fusto che ne occupa le pendici e le sommità. Tutt'intorno vi sono inoltre aree prative e piccoli nuclei abitati distribuiti lungo gli assi viari locali.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio L'edificio che ospitava il mulino è stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione che hanno comportato la sua trasformazione in azienda agricola. La struttura è composta da tre volumi: il maggiore si sviluppa su due livelli; i corpi minori su uno/due essendo stati questi costruiti sfruttando l'orografia del terreno. I diversi piani di quota sono raccordati da piani stradali in pendenza. L'opera di intonacatura in giallo, che in alcuni punti lascia scoperto il paramento murario in pietra locale, non permette tuttavia di chiarire se ci siano o meno rapporti d'appoggio fra i tre corpi sopracitati. È dotato di due appendici di cui una avente funzione di garage. A ricordo dell'antica funzione molitoria della struttura è affissa, sulla facciata dell'appendice avente oggi funzione di garage, un'insegna metallica recante la scritta "Mulino Sereni". Nel suo insieme l'edificio si presenta di modeste dimensioni, con un ritmo irregolare degli elevati e finestre disposte ordinatamente su tutti i lati.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD Descrizione Non si rilevano elementi relativi né agli impianti idraulici né a quelli molitori.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA	Uso attuale	azienda agricola
USF	Fruizione	apertura regolare
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività