

ID Samira: 80389
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000324
 Definizione oggetto: filatoio
 Materia: legno di olmo acciaio cuoio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000324
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	350
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	filatoio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	filarein
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	Carretti Massimo
AUFA	Dati anagrafici	1878/05/30
AUFR	Riferimento all'intervento	costruttore
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1935 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di olmo
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	cuoio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	70
MISP	Profondità	57
MISN	Lunghezza	35
UT	USO	
UTF	Funzione	usato per filare le fibre di canapa, lino o lana

UTM	Modalità d'uso	Si fermava l'asta della rocca al corpo come per la filatura col fuso. Si srotolava dalla rocca una piccola quantità di fibre, poi con l'uso delle due mani le si attorcigliava su se stesse per ottenere un piccolo pezzo di filo. Questo veniva infilato nell'apposito foro del portaspolone, e quindi fatto passare sui ganci metallici del guidafile e poi fermato allo spolone. Col piede si azionava il pedale della ruota e mano a mano che il filo si formava veniva fatto avvolgere allo spolone.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Telaio formato da un'asse sorretta da tre piedi, due su un lato e uno centrale sull'altro. I primi due sono uniti alla base con un listello di legno mediante chiodi. Sotto all'asse vi sono due listelli di legno verticali che sorreggono un perno con ruota sempre in legno. Il pedale collegato alla ruota è formato da un'asse sagomata. Nella parte superiore del piano vi sono due supporti. In uno è inserita una vite per tendere la cinghia, mentre nell'altro è inserito il portaspolone. Quest'ultimo è formato da una parte centrale tornita su cui è infilata l'asta d'acciaio che regge lo spolone, e da due alette (di cui una rotta) che portano i ganci guidafile.
NSC	Notizie storico-critiche	L'oggetto è stato costruito dal padre del donatore.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
CM	COMPILAZIONE	